

ROBUS®

SÈCHE-MAINS HELM 1350W, BLANC/ARGENT SATINÉ

R1350HSD-01 R1350HSD-15

FR

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTES UTILISATIONS FUTURES.

Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Remarque :

Le luminaire doit être déconnecté avant d'effectuer tout test de résistance à l'isolation. Les informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans notification préalable. Pour rester informé de ces possibles modifications, veuillez consulter le site internet www.robust.com ou robustdirect.com.

5°C < Ta < 40°C, 220V-240V ~ 50Hz, Class I, IP22

1. Corps principal en aluminium.
2. Activé par capteur PIR, il démarre lorsque les mains sont placées à moins de 15 cm du sèche main.
3. Moteur efficace à grande vitesse.
4. La buse aérodynamique produit un flux d'air chaud concentré pour sécher les mains rapidement.
5. Protection de surchauffe : Thermostat bimétallique autonome sur le radiateur avec fusible thermique de protection en cas de panne.
6. Adapté au montage sur une surface normalement inflammable.

Installation

1. Vérifier que l'alimentation électrique soit coupée avant de commencer à travailler.
 2. Sélectionner l'emplacement approprié : au moins 15 cm d'espace libre de chaque côté, 50 cm d'espace libre en dessous, les trous de fixation inférieurs doivent commencer à 130 cm au-dessus du sol. Remarque : une personne utilisant le sèche-mains ne doit pas obstruer le passage ou la porte. Marquer l'emplacement des fixations sur le mur. Comme indiqué à la fig.2
 3. Avant de percer, vérifiez que les trous n'empiètent pas sur l'emplacement de solives, conduites, câbles ou autres services de l'immeuble.
 4. Retirer les quatre vis de la coque inférieure du sèche-mains et retirer la coque inférieure. Comme indiqué à la figure 3.
 5. Installer des chevilles et fixer fermement le crochet avec des vis. Fixer le sèche-mains au mur et connecter à un sortie de dérivation à fusible 13A, en reliant Live (rouge ou marron) à L, Neutre (bleu ou noir) à N, Vert/jaune à la terre. Replacer le couvercle et tester comme indiqué à la figure 4
 6. Le sèche-mains doit être connecté à un circuit avec disjoncteur.
 7. Lorsque les mains sont placées à moins de 15 cm de la buse, le sèche-mains les détecte et commence automatiquement à produire de l'air chaud. (La lampe sera également allumée en même temps). Tenir les mains sous la buse jusqu'à ce qu'elles soient sèches. Le sèche-mains s'arrête après 1 seconde après le retrait des mains. Le sèche-mains s'arrête également après un fonctionnement continu de 60 secondes. Comme indiqué à la fig.5.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Déconnecter l'alimentation électrique et ne plus utiliser si l'appareil est endommagé et cesser l'utilisation.

Attention ! Pour éviter la surchauffe, l'entrée ou la sortie d'air ne doivent pas être obstruées. La distance minimale de l'obstruction sous la sortie est de 0,5 m.

Informations pour l'utilisateur du produit :

1. Veuillez, s'il vous plait, noter l'importance de disposer des Déchets d'Équipement Électriques et Electroniques séparément des déchets ménagers (DEEE représenté par une poubelle barrée d'une croix).
2. Veuillez tenir compte de l'importance de votre contribution à la réutilisation et au recyclage de ce produit en fin de vie en le retournant dans un centre de collecte de déchets des équipements électriques ou dans le point de vente à partir duquel vous effectuez l'achat du produit de remplacement.
3. Cet équipement peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement s'il est jeté n'importe où. Il est important de le séparer des ordures ménagères et le recycler dans une consigne DEEE appropriée.
4. La "poubelle barrée d'une croix" présent sur le produit indique que cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères mais doit être éliminé conformément à la réglementation DEEE locale.

L.E.D Lighting & Electrical Distribution Group UC
IRE: Nangor Road, Dublin 12, D12 E7VP, Ireland
UK: Bracknell Enterprise & Innovation Hub, Ocean House, 12th Floor, The Ring, Bracknell, Berkshire RG12 1AX, UK

Tel: +353 1 7099000
Fax: +353 1 7099060
Email: info@robust.com
Website: www.robust.com

